

Oppfølging av funn etter sykkelveginspeksjoner

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region sør, følger opp funn avdekket gjennom inspeksjoner av sykkelveger.

PROBLEMSTILLING

Sikrer Statens vegvesen, Region sør at trafikksikkerheten på areal for syklister ivaretas gjennom oppfølgingen av sykkelveginspeksjonene?

KRAV

Prosjekteier er ansvarlig for å bestemme hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Prosjekteier er ansvarlig for å følge opp gjennomføringen av tiltak.

Alle vedtatte tiltak skal gjennomføres

FUNN

- Ingen av de tre vegavdelingene sikrer at alle vedtatte tiltak blir gjennomført.
- Vegavdelingene Telemark og Buskerud følger ikke opp gjennomføringen av de vedtatte tiltakene.
- For sykkelveginspeksjoner gjennomført i vegavdeling Aust-Agder foreligger det ikke dokumentasjon på hvilke tiltak som skal gjennomføres, eller at de er fulgt opp av prosjekteier.
- For sykkelveginspeksjoner gjennomført i vegavdeling Buskerud foreligger det ikke dokumentasjon på hvilke tiltak som skal gjennomføres når det gjelder drift og vedlikehold.
- Vegavdelingene mangler metode/verktøy i prosessen med å velge ut og prioritere tiltak basert på funnets alvorlighetsgrad og tiltakets kostnad.
- Vegavdelingene mangler en vurdering av bakenforliggende årsaker for inspeksjonsfunnene der dette er nødvendig for å sikre at det mest egnede tiltaket blir gjennomført. Dermed kan tilsvarende funn foreligge flere steder eller oppstå på nytt, uten å bli utbedret.

